# PORTWEST.

## **HAUTE VISIBILITÉ**

Fiche d'Information Utilisateur



### PORTWEST

### Fiche d'Information Utilisateur



Merci de lire ces instructions avec attention avant d'utiliser ce vêtement de securité. Vous devez également consulter votre responsable sécurité ou votre supérieur hiérarchique pour savoir quel est le vêtement le plus approprié à vos conditions de travail. Conservez cette feuille d'instructions avec soin pour pouvoir la consulter au besoin.

propre et sec



Se reporter à l'étiquette du vêtement pour toute information détaillée des Normes correspondantes. Tous ces vêtements sont conformes aux exigences de la Directive 89/686/CFF



EN ISO 20471:2013 Vêtement de Signalisation Haute Visibilité Les Vêtements de signalisation haute visibilité permettent d'être vu de jour comme de nuit (voir étiquette) X Catégorie pour la surface fluorescente

et réfléchissante - 3 niveaux Niveau 1: Niveau minimum Niveau 2 : Niveau intermédiaire

X Niveau 3: Niveau maximum

EN 343: 2003 + A1:2007 Protection

- de l'eau 3 niveaux
- Niveau 1

Les vêtements à les n'assurent une protection totale que lorsque les manches sont iointes au vêtement.



Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3	Niveau ir
à manches	démontah

GO/RT 3279 Norme du Railway Group Édition 8 (2013) (voir étiquette)

Les Normes du Railway Group sont obligatoires pour tous les membres du Railway Group et s'appliquent à toutes les activités concernées.

fournies par le fabricant.



ISO 13688:2013 Vêtements de Protection - Exigences générales (voir étiquette)

Cette Norme internationale précise les exigences générales en terme d'ergonomie, de vieillissement, de ISO 13688:2013 tailles, de marquage des vêtements de protection et en terme d'informations

A = Stature de l'utilisateur B = Tour de poitrine de l'utilisateur

C = Tour de taille de l'utilisateur

D = Entrejambe de l'utilisateur

Étiquettes d'Entretien de Lavage : Se reporter à l'étiquette du vêtement pour toutes informations de lavage correspondantes. Lavage température maximale de 30 ° C, processus très doux Lavage température

maximale de 40 ° C. nrocessus normal Lavage température maxima de 40 ° C, processus doux























Résistance à la pénétration

de vapeurs d'eau - 3 niveaux Niveau minimum

Niveau 2 Niveau intermédiaire Niveau 3 Niveau maximum ninimum

ntormódiairo navimum

Étiquette de composition : Se reporter à l'étiquette du vêtement pour les informations correspondantes sur la composition. Tailles Disponibles & Choix: Adapter aux bonnes

mensurations de la poitrine et de la taille, se reporter au tableau des mensurations correspondantes. Ces vêtements ont été fabriqués dans un but de confort, et pour pouvoir être portés sur des vêtements movennement volumineux. Stockage: NE PAS stocker dans des endroits exposés à une lumière solaire directe ou forte. Stocker dans un endroit

Entretien après-vente : Le fabricant ne sera pas responsable des vêtements pour lesquels les étiquettes d'entretien ont été ignorées, effacées ou enlevées. Attention: Lorsqu'il y a une capuche, la vision périphérique et l'audition peuvent être altérées.

Temps de port en continu maximum conseillé pour un ensemble complet composé d'une veste et d'un pantalon, sans doublure thermique.

EN 343:2003					
		Durée de port (en minutes)			
Temp:	Temp	Classe 1	Classe 2	Classe 3	
Température	25°C	60	100	200	
ambiante du lieu de	20°C	75	250	-	
	15°C	100	_	-	
travail	10°C	240	_	-	
	5°C	_	_	_	
Le trait "— " signifie qu'il n'y a pas de limite de temps pour le port					

Effet de perméabilité à la vapeur d'eau pour les tissus enduits ou laminés dans les différentes températures ambiantes

Limites d'Utilisation (EN ISO 20471:2013): Toujours porter le vêtement fermé. Le maintenir propre : Si les propriétés Haute Visibilité de ce vêtement sont salies ou contaminées de manière irréversible, le remplacer par un neuf. Ce vêtement est conçu pour être porté durant une journée entière de travail et ne contient pas de substances toxiques qui peuvent nuire à votre santé. Aucun cas d'allergies dus au contact avec la peau ont été signalés. N'essayez pas de réparer des vêtements endommagés. Ce vêtement ne doit pas être altéré par la pose d'étiquettes supplémentaires ou de logos. Ce vêtement ne doit être portés que dans les situations où il est prévu. Vous devez prendre soin de tous les vêtements.

Les bandes rétroreflechissantes et les étiquettes ne doivent pas être repassées. Merci de consulter l'etiquette

du vêtement pour le nombre de cycles de lavage. Le nombre maximum de cycles de lavage n'est pas le seul facteur de durée de vie du vêtement. Cela dépend également de l'utilisation, des conditions de travail, du stockage, etc. Les vêtements ont atteint leur utilisation maximale lorsque les qualités de protection ne s'appliquent plus, par exemple : 1. Le nombre maximal de lavages a été atteint. 2. Le tissu a été endommagé suite à une décoloration ou à une déchirure.

3. Les qualités réfléchissantes de la bande ont diminué.

Lavage température Repassage maxi 60 maximale de 60 ° C, processus normal



Lavage température maximale de 50 ° C, processus doux

## PORTWEST

### SIZING GUIDE

<b>W</b>	INCHES	СМ	EURO	(C) 152 - 202 cm
xs	32 - 34	80 - 88	40 - 44	(A) N
S	36 - 38	92 - 96	46 - 48	
М	40 - 41	100 - 104	50 - 52	
L	42 - 44	108 - 112	54 - 56	B\\\\ (~)
XL	46 - 48	116 - 124	58 - 62	
XXL	50 - 52	128 - 132	64 - 66	
3XL	54 - 55	136 - 140	68 - 70	
4XL	56 - 58	144 - 148	72 - 74	
5XL	60 - 64	152 - 160	76 - 80	

NCHES   CM   DE   FR     CM   CM   CM   CM   CM   CM   CM	<b>(B)</b>						
S     30 - 32     76 - 80     46 - 48     38 - 40       M     33 - 34     84 - 88     50     42 - 44       L     36 - 38     92 - 96     52 - 54     46 - 48       XL     40 - 41     100 - 104     56     50 - 52	<b>W</b>	INCHES	СМ	DE	FR	(C)	<b>(</b> D
S     30 - 32     76 - 80     46 - 48     38 - 40       M     33 - 34     84 - 88     50     42 - 44       L     36 - 38     92 - 96     52 - 54     46 - 48       XL     40 - 41     100 - 104     56     50 - 52       TALL     16 - 176     18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 -	XS	26 - 28	68 - 72	42 - 44	34 - 36	CM	CN
L 36-38 92-96 52-54 46-48  XL 40-41 100-104 56 50-52  TALL  176-199  84	S	30 - 32	76 - 80	46 - 48	38 - 40		CIV
L 36-38 92-96 52-54 46-48 XL 40-41 100-104 56 50-52 TALL 176-199 84	М	33 - 34	84 - 88	50	42 - 44		79
176 100 101 30 30 32 176 100 84	L	36 - 38	92 - 96	52 - 54	46 - 48	104-170	
	XL	40 - 41	100 - 104	56	50 - 52		84
	XXL	42 - 44	108 - 112	58 - 60	54 - 56	176-188	
3XL 46-47 116-120 62 58 X TALL 92	3XL	46 - 47	116 - 120	62	58	X TALL	02
<b>4XL</b> 48 - 50 124 - 128 64 - 68 60 - 64 188-202	4XL	48 - 50	124 - 128	64 - 68	60 - 64	188-202	92

### **PORTWEST**



- Organisime Certificateur Test Institut
   Centro di collaudo Laboratorio de ensayos
   Certificering Esamini il laboratorio
- Laboratorium certyfikujace Zkušební ústa
- Hivatalos tesztelő

### Test House

These garments are certified by Notified body number 0321.

Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

#### Test House

These garments are certified by **Notified body number 0336.**TÜV Rheinland Nederland B.V, Postbus 337, 7500 AH Enschede Josink Esweg 10,
7545 PN. Enschede

#### Test House

These garments are certified by **Notified body number 0362.** Intertek Labtest UK Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester. I F19 1WD

#### Test House

These garments are certified by **Notified body number 2019.** West Yorkshire Materials Testing Service, (or WYMTS), Nepshaw Lane South, Morley, Leeds LS27 OQP.

### MANUFACTURER

Fabricant, Hersteller, Gyártó, Fabrikant, Fabricante, Producent, Výrobce, Κατασκευαστής Fabbricante, Fabricante, Výrobca, üretici, Proizvajalec, Producent, Producător, Valmistaja, proizvođač, ražotājs, ražošana

Portwest Clothing Ltd., Fields End Business Park, Thurnscoe, South Yorkshire, S63 0JF, England.