



LOSSE ONDERDELEN TBV ULTRASTINGER STAAFLAMP



Kenmerken

- Losse onderdelen tbv UltraStinger staaflamp (78214 Streamlight)
- Onder andere draagring, lens, batterijkap, schakelaar en accu
- Zie opmerking bij webgroep



Varianten (12)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Onderdeel |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| 41-10211-599 | STINGER HP/SL (STR1520351) | Draagring |
| 41-10211-600 | (ULTRA)STINGER (STR1520352) | Lexan lens |
| 41-10211-604 | ULTRASTINGER (STR700025) | O-ring batterijkap |
| 41-10211-606 | ULTRASTINGER (STR750016) | Afdekkapje schakelaar |
| 41-10211-607 | ULTRASTINGER (STR750017) | O-ring lamp |
| 41-10211-608 | STINGER (STR750057H) | Batterijkap |
| 41-10211-610 | (POLY)STINGER (STR75140) | Complete schakelaar |
| 41-10211-614 | ULTRASTINGER (STR78914) | Xenon lamp (10 watt) |
| 41-10211-615 | ULTRASTINGER (STR7891K) | Xenon lamp (5 watt) |
| 41-10211-616 | ULTRASTINGER (STR775010) | Lampkop compleet |
| 41-10215-157 | STINGER BATT (STR76175) | Losse accu |
| 41-10219-118 | STINGER (STR75009R) | Reparatieset lens/schakelaar |