



## LOSSE ONDERDELEN TBV ULTRASTINGER STAAFLAMP



### Kenmerken

- Losse onderdelen tbv UltraStinger staaflamp (78214 Streamlight)
- Onder andere draagring, lens, batterijkap, schakelaar en accu
- Zie opmerking bij webgroep



### Varianten (12)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Onderdeel
41-10211-599	STINGER HP/SL (STR1520351)	Draagring
41-10211-600	(ULTRA)STINGER (STR1520352)	Lexan lens
41-10211-604	ULTRASTINGER (STR700025)	O-ring batterijkap
41-10211-606	ULTRASTINGER (STR750016)	Afdekkapje schakelaar
41-10211-607	ULTRASTINGER (STR750017)	O-ring lamp
41-10211-608	STINGER (STR750057H)	Batterijkap
41-10211-610	(POLY)STINGER (STR75140)	Complete schakelaar
41-10211-614	ULTRASTINGER (STR78914)	Xenon lamp (10 watt)
41-10211-615	ULTRASTINGER (STR7891K)	Xenon lamp (5 watt)
41-10211-616	ULTRASTINGER (STR775010)	Lampkop compleet
41-10215-157	STINGER BATT (STR76175)	Losse accu
41-10219-118	STINGER (STR75009R)	Reparatieset lens/schakelaar